



LEITURA NO EXPEDIENTE DE:
10/02/2020
EVERTON CRISTIANO DE CARVALHO / 78920949115
/ AC SAFEWEB RFB v5 / Autenticação
keyid295E4BD5464CBBFE16A763C11DC426F2DDD8F305
/ 12/04/2020
1º Secretário

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Rio Brilhante
Casa de Leis Plínio Barbosa Martins
"A Pequena Cativante"

Gabinete VEREADOR MÁRIO CÉSAR FURLAN - MDB

Documento Aprovado
Em: 27/02/2020
JOSE MARIA CAETANO DE SOUSA / 06329442851 /
AC SAFEWEB RFB v5 / Autenticação
keyid295E4BD5464CBBFE16A763C11DC426F2DDD8F305
/ 28/03/2020
Presidente

INDICAÇÃO: 8/2020

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Rio Brilhante–MS.

O vereador que a este subscreve, requer atendidas as formalidades regimentais, seja enviado expediente com cópia desta ao Excelentíssimo Senhor Donato Lopes da Silva, Prefeito Municipal de Rio Brilhante e ao Ilustríssimo Senhor Antônio Lino Barbosa Neto, Secretário Municipal de Infraestrutura, indicando o estudo da possibilidade de realização do que se segue:

SOLICITO A READEQUAÇÃO E SINALIZAÇÃO DOS QUEBRA-MOLAS NO INÍCIO DA AVENIDA AUGUSTO LOPES (BAIRRO NOVA RIO BRILHANTE), BEM COMO A RECUPERAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA DA MESMA.

JUSTIFICATIVA: Considerando que a Avenida Augusto Lopes, localizada no Bairro Nova Rio Brilhante, é uma das principais vias deste importante bairro da cidade, com intenso fluxo de veículos, caminhões, ônibus e motocicletas, que o quebra-molas precisa de reparos para mais segurança e para que seja evitados acidentes; Já o asfalto, o mesmo se encontra em situações precárias, pois devido ao grande movimento, ali dá acesso a muitas fazendas, fazendo com que caminhões trafeguem por ali e sobrecarregando o asfalto com deformações e vários buracos, diminuindo a vida útil do mesmo, e que devido à fragilidade que se encontra este asfalto, não mais seria eficaz o simples serviço de tapa buracos ou outro similar, e que somente um **recapeamento** com qualidade dará a sustentabilidade a esta tão movimentada via pública.

Sala das Sessões, 10/02/2020 - 10:39:54

MARIO CESAR FURLAN / 03447819847 / AC SAFEWEB RFB v5 / Autenticação keyid295E4BD5464CBBFE16A763C11DC426F2DDD8F305 / 23/05/2020
Assinado Digitalmente